

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономная некоммерческая организация
Детский оздоровительно-образовательный центр
«Алые паруса»
Спальный корпус № 2
Тюменская область, Тюменский р-н,
24 км Червишевского тракта

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень
2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 114 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 6 л.

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 37-СЗ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». Спальный корпус № 2.

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 24 км Червишевского тракта.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 832,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта – 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____ г. капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» (АНО ДООЦ «Алые паруса».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625519, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 24 км Червишевского тракта.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования № 46 от 20.05.2016г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) автономная некоммерческая организация.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная-Тюменский район.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): оздоровительно-образовательный лагерь круглогодичного действия.

2.2 Виды оказываемых услуг: организация детского отдыха и оздоровления

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 7 до 17 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 73 человека.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение из города Тюмени по федеральной трассе Тюмень-Курган, от границы Тюмени прямо по Червишевскому тракту 15 км, далее съезд с трассы налево по указателю «Санаторий Сибирь», «лагерь «Алые паруса», двигаемся прямо 6 км до развилки, по указателю направо по извилистой дороге 1,5 км.

Приближаясь к ДООЦ «Алые паруса», необходимо ориентироваться на указатели, подъездных путей – два;

- «Алые паруса - Первый причал»;

- «Алые паруса – Второй причал».

Администрация лагеря расположена на Втором причале. Весь путь от города Тюмени до лагеря, протяженностью 24 км – асфальтирован.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) – _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,О,У) ВНД (К)
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло),, предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу главного входа обустроить дополнительным, двусторонним разделительным поручнем, при ширине лестницы более 4,0 м, межэтажную лестницу и наружную эвакуационную лестницу со второго этажа обустроить вторым пристенным поручнем в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Поручни наружной лестницы главного входа привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени межэтажной лестницы (каждого марша лестницы), лестницы главного входа, наружных эвакуационных лестниц.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо предусмотреть вход на территорию через ворота, с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обустроить входную группу спального корпуса стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, предусмотреть телескопический пандус для наружных эвакуационных лестниц с первого этажа.

Предусмотреть жилые помещения инвалидам на креслах-колясках на уровне 1-го этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» июня 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 474 от «02» июня 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«___» _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 37-СЗ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». Спальный корпус № 2.

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 24 км Червишевского тракта.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 832,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания - 1974 г., последнего капитального ремонта – 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г. капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» (АНО ДООЦ «Алые паруса».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625519, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 24 км Червишевского тракта.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования № 46 от 20.05.2016г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) автономная некоммерческая организация.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная-Тюменский район.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): оздоровительно-образовательный лагерь круглогодичного действия.

2.2 Виды оказываемых услуг: организация детского отдыха и оздоровления

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 7 до 17 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 400 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение из города Тюмени по федеральной трассе Тюмень-Курган, от границы Тюмени прямо по Червишевскому тракту 15 км, далее съезд с трассы налево по указателю «Санаторий Сибирь», «лагерь «Алые паруса», двигаемся прямо 6 км до развилки, по указателю направо по извилистой дороге 1,5 км.

Приближаясь к ДООЦ «Алые паруса», необходимо ориентироваться на указатели, подъездных путей – два;

- «Алые паруса - Первый причал»;

- «Алые паруса – Второй причал».

Администрация лагеря расположена на Втором причале. Весь путь от города Тюмени до лагеря, протяженностью 24 км – асфальтирован.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) – _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 474
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 37-СЗ

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«02» июня 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». Спальный корпус №1.

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 24 км Червишевского тракта.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 832,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта – 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____ г. капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» (АНО ДООЦ «Алые паруса».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625519, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 24 км Червишевского тракта.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Движение из города Тюмени по федеральной трассе Тюмень-Курган, от границы Тюмени прямо по Червишевскому тракту 15 км, далее съезд с трассы налево по указателю «Санаторий Сибирь», «лагерь «Алые паруса», двигаемся прямо 6 км до развилки, по указателю направо по извилистой дороге 1,5 км.

Приближаясь к ДООЦ «Алые паруса», необходимо ориентироваться на указатели, подъездных путей – два;

- «Алые паруса - Первый причал»;

- «Алые паруса – Второй причал».

Администрация лагеря расположена на Втором причале. Весь путь от города Тюмени до лагеря, протяженностью 24 км – асфальтирован.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) – _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)	-	9, 11-37
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1,2	41-47
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт 3,7,12,18 2эт 1,2,7,18	39,40, 48-66

4(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,О,У) ВНД (К)	1эт 21 2эт 3,4,21	50, 67-72
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)	1,2 эт по плану	54, 73-82
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	1эт 11,13,14 2эт 12	83-106
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	107-114
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1-8, 10

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу главного входа обустроить дополнительным, двусторонним разделительным поручнем, при ширине лестницы более 4,0 м, межэтажную лестницу и наружную эвакуационную лестницу со второго этажа обустроить вторым пристенным поручнем в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Поручни наружной лестницы главного входа привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени межэтажной лестницы (каждого марша лестницы), лестницы главного входа, наружных эвакуационных лестниц.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо предусмотреть вход на территорию через ворота, с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обустроить входную группу спального корпуса стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, предусмотреть телескопический пандус для наружных эвакуационных лестниц с первого этажа.

Предусмотреть жилые помещения инвалидам на креслах-колясках на уровне 1-го этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - з.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на __ 11 __ л.

2. Входа (входов) в здание на __ 3 __ л.

3. Путей движения в здании на __ 7 __ л.

4 (1). Зоны целевого назначения объекта на __ 2 __ л.

4(III). Зоны целевого назначения объекта на __ 4 __ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на __ 8 __ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на __ 1 __ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ 36 __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на __ 4 __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель

рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.


(Подпись)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.



(Подпись)

Представитель организации расположенной на объекте:

Главный инженер

Спиридонов С.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Спальный корпус № 2

Тюменская область, Тюменский р-н,

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	11- 18	- перед крыльцом, входа/выхода на/из КПП отсутствует тактильно-контрастный указатель; - высота подступенка первой ступени крыльца отличается от остальных; - краевые ступени крыльца не выделены контрастным цветом; - отсутствуют горизонтальные травмобезопасные завершающие части поручня; - крыльцо не продублировано пандусом; - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундную задержки; - установлена дверная ручка в виде «кнопки» на дверном полотне;	К, С	- обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м или предусмотреть в качестве рельефной полосы грязезащитную решетку (грязезащитное покрытие) закрепленную за 0,3 от края ступени; - выделить проступь краевых ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - продлить горизонтальные части имеющегося поручня на 30 см с не травмирующим окончанием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5126-2017;	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					- высота порога более 0,014 м; - ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - отсутствует связь с администрацией (кнопка вызова помощи, пиктограмма);		- предусмотреть вход на территорию через ворота, с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот, инвалидам на креслах-колясках; - установить информационную табличку дублированную шрифтом Брайля; - установить пиктограмму; - установить электронное информационное табло; - отрегулировать доводчик входных дверей КПП для обеспечения пятисекундной задержки; - ручки двери выделить контрастным цветом; - установить ручку С или П-образной формы; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку в форме круга, прямоугольника, декоративного рисунка или, фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - в нижней части лестницы установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	19-37	- отсутствует мнемосхема; - отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения; - встречаются участки с разрушением асфальтового покрытия, неровности, перепады высоты; - встречается препятствие в виде опоры наружного освещения; - узел сопряжения пешеходного тротуара с	К,О,С,Г,У	- установить мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа; - предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения; - выполнить понижение	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					путями движения к зонам отдыха (беседки) имеет препятствие в виде бордюра высотой 0,15 м; - зоны отдыха (беседки) расположены выше отметки основного пути; - вход в беседки не продублирован пандусом; - на открытых лестницах, расположенные на склоне оврага, отсутствуют поручни; - краевые ступени открытых лестниц не выделены контрастным цветом.		бордюрного камня (перепад высот не более 0,015 м); - устранить неровности, перепады высота на пешеходных путях движения; - перенести опору наружного освещения ближе к зоне отдыха (к скамье) или предусмотреть контрастное выделение стойки и круговое контрастное выделение основания стойки; - обеспечить доступ в зону отдыха (вход в беседки продублировать пандусом с поручнями); - на открытых лестницах установить опорные поручни с не травмирующим окончанием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5126-2017; - выделить проступ ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	9	- не оборудовано парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С, У	- обустроить и оборудовать парковочное место около КПП: установить дорожный знаки 6.4; 8.17; 8.3.1; - выполнить разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)	-	9, 11-37	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (О,У). Временно недоступно (К,С).**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Спальный корпус №2

Тюменская область, Тюменский р-н,

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестницы (наружные)	есть	-	41- 43	- отсутствуют горизонтальные травмобезопасные завершающие части поручня, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - высота опорных поручней более 0,9 м; - отсутствует дополнительный, разделительный поручень при ширине лестницы более 4,0м; - отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель; - контур краевых ступеней не выделен контрастным цветом; - отсутствует кнопка вызова помощи.	О,С,Г,У	- установить дополнительно поручни на высоте 0,5м согласно требованиям СП 118.13330; -продлить горизонтальные части имеющегося поручня на 30 см с не травмирующим окончанием в соответствии с учетом технических требований; -установить дополнительный, разделительный двусторонний поручень, при ширине лестницы более 4,0м, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м; -выделить проступь краевых ступеней марша контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -установить кнопку	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							вызова помощи с пиктограммой в нижней части лестницы	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-лестница не продублирована пандусом.	К,О,С	-установить стационарный пандус в соответствии с требованиями СП 59.1330.2016	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	42, 43	- отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); -противоскользящее покрытие обеспечено не по всей горизонтальной поверхности площадки и не закреплено.	К, О, С, Г,У	- установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м ; -установить пиктограмму; -установить электронное информационное табло; -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности площадки, закрепить противоскользящее покрытие.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.4	Двери (входная наружная, внутренняя)	есть		43-45, 47	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - ручки входных дверей не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м.	С, К, О, Г,У	- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - дверные ручки выделить контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	1,2	46	- не выявлено.	С,К, О, Г, У	не требуется	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1,2	41-47	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Спальный корпус № 2

Тюменская область, Тюменский р-н,

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, рекреация, галерея, балкон, фойе, переход)	есть	1эт 3 2эт 2	48-51, 54-57	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), тактильные указатели направления движения; -около входной двери главного входа наклонная часть пандуса не выделена цветом и имеет скользкое покрытие.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи), тактильные указатели направления движения; -наклонную часть пандуса выделить контрастным цветом и предусмотреть нескользкое покрытие.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт 12 2эт 1	61-66	-конструкция поручней не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017 (поручни прерываются на изломе лестницы); -поручни (ограждение) установлены на высоте более 0,9 м; - с одной стороны отсутствует опорный поручень; - краевые ступени (проступь) лестничных маршей не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ	О, С, Г,У	- установить пристенные опорные поручни на высоте 0,9 м и дополнительно на высоте 0,5 м согласно требованиям СП 118.13330; - выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - предусмотреть жилые помещения, инвалидам на креслах-колясках, на уровне 1-го этажа.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					на 2 этаж инвалидам на креслах-колясках.			
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт 7,18 2эт 7,17	39, 40, 52, 53, 58-60	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - высота порогов более 0,014 м; -на эвакуационных наружных лестницах не выделены краевые ступени (проступь) контрастным цветом; - наружные эвакуационные лестницы с первого этажа не продублированы пандусом; - отсутствует пристенный поручень на металлической эвакуационной лестницы со второго этажа.	К, О, С, Г, У	- выделить дверные ручки контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам эвакуационных дверей на 1этаже расположенные с торца коридора; -краевые ступени эвакуационных лестниц выделить контрастным цветом; - на наружных (с торца здания) эвакуационных лестницах предусмотреть телескопический пандус; -установить пристенный поручень на эвакуационной металлической лестнице со второго этажа; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1эт 3,7,12,18 2эт 1,2,7,17	39,40, 48-66	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

АНО ДООЦ «Алые паруса»
Спальный корпус № 2
Тюменская область, Тюменский р-н,
24 км Червишевского тракта
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет водителя, медицинский кабинет, игровая комната)	есть	1 эт 21 2эт 3,4,21	50, 67-72	- ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -отсутствует информационная табличка с наименованием кабинета дублированная шрифтом Брайля.	К,О, С, Г	-установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - выделить дверные ручки пластиковых дверей контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); -предусмотреть альтернативную форму обслуживания для инвалида на кресле-коляске (проведение мероприятий в доступном месте, оказание мед. помощи непосредственно в жилой комнате); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,О,У) ВНД (К)	1 эт 21 2эт 3,4,21	50, 67-72	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (С,Г,О,У). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

АНО ДООЦ «Алые паруса»

Спальный корпус № 2

Тюменская область, Тюменский р-н,

24 км Червишевского тракта

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	1,2 эт. По плану	54, 73-82	-ширина дверного проема менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствует свободное пространство перед дверью, у кровати, перед шкафом, тумбочкой и окном диаметром не менее 1,2 м; -отсутствует кнопка вызова помощи.	К,О,С	Предусмотреть жилые комнаты на уровне 1 этажа для проживания инвалидов на креслах-колясках: - демонтировать пороги; -обеспечить свободное пространство перед дверью, у кровати, перед шкафом, тумбочкой и окном диаметром не менее 1,2 м; - понизить уровень расположения выключателя от 0,4-до 0,8м: -предусмотреть крючки для одежды на высоте не более 1,3м; - обеспечить нижний край зеркала на высоте 0,8 м-1,1 м; -установить кнопку вызова помощи; предусмотреть оказание	Текущий ремонт, организационные мероприятия

						ситуационной помощи.	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Жилые помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ВНД (К)	1,2 эт. По плану	54, 73-82	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно частично избирательно (С,О). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

АНО ДООЦ «Алые паруса»
Спальный корпус № 2
Тюменская область, Тюменский р-н,
24 км Червишевского тракта
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт 13 2эт 12	83- 93	- не предусмотрены специально оборудованные, доступные кабины для маломобильных групп населения; - отсутствует пиктограмма; - отсутствуют информационные таблички с наименованием помещения дублированные шрифтом Брайля; - высота порога более 0,014м; - двери с шириной дверного полотна менее 0,9 м; - отсутствуют поручни около раковины, унитаза; - отсутствует свободное место около унитаза для кресла-коляски в индивидуальных кабинках; - отсутствует место для разворота кресла-коляски в индивидуальных кабинках; - отсутствуют крючки для костылей; - контур, ручки дверей индивидуальных кабин не выделены контрастным цветом;	К, О, С, Г, У	- оборудовать специальные, доступные кабины с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016: - установить пиктограмму; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - предусмотреть уширение дверного проема входной двери (установить двери с шириной рабочего полотна не менее 0,9м и порогом не более 0,014м); - предусмотреть доступную кабину в общественном туалете размером 1,65м*2,2м с шириной двери 0,9м; - установить поручни около раковины, унитаза в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - установить крючки для костылей около унитаза, раковины; - контур, ручки дверей	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					- отсутствует возможность фронтально подъехать к раковине инвалидам на креслах-колясках; -зеркало установлено на высоте более 0,85м; - отсутствует связь с администратором.		- индивидуальных кабин выделить контрастным цветом; -обеспечить свободное пространство около унитаза и для разворота кресла-коляски; -установить зеркало на высоту не более 0,85-1,1м; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой.	
5.2	Душевая/ванная комната	есть	1эт 11, 14 2эт 12	94-106	-отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует пиктограмма; - ширина дверного полотна входной двери, душевой кабины менее 0,9 м; - высота порога более 0,014м; -на пути движения к душевым кабинам присутствует препятствие в виде одиночной ступени; -контур одиночных ступеней не выделен контрастным цветом; -контур одиночной ступени не продублирован пандусом; -отсутствует место для разворота кресла-коляски между рядами душевых кабин; -контур дверных проемов, ручки душевых кабин не выделены контрастным цветом; -в кабинках оборудованы душевые поддоны с порогом; -контур душевого поддона не выделен контрастным цветом; -отсутствует горизонтальный поручень; -отсутствуют крючки для костылей;	К, О, С,Г,У	- предусмотреть доступные, оборудованные кабины для МГН: - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -установить пиктограмму; -предусмотреть уширение дверного проема входной двери (установить двери с шириной рабочего полотна не менее 0,9м и порогом не более 0,014м); -контур одиночной ступени между рядами душевых кабин и перед входной дверью в душевые кабины выделить контрастным цветом; - предусмотреть доступную душевую кабину с нескользким полом и поддоном без порога, размерами 0,9м * 1,5м и свободной зоной около поддона 0,8м*1,5м, с шириной дверного полотна 0,9м; -установить горизонтальные поручни; - установить крючки для костылей; -установить пристенный откидной стульчик на высоте не более 0,48м;	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					-отсутствует пристенный откидной стульчик; - встречаются водопроводные краны с раздельным управлением горячей и холодной водой (мужская душевая); -отсутствует пиктограмма доступности кабин; -отсутствует кнопка вызова администратора с обратной связью.		- установить кран с рычажной рукояткой или сенсорный кран бесконтактного типа; - установить кнопку вызова с обратной связью; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная/раздевалка)	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	1эт 11,13,14 2эт 12	83-106	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,С). Временно недоступно (К,О).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

АНО ДООЦ «Алые паруса»
Спальный корпус № 2
Тюменская область, Тюменский р-н,
24 км Червишевского тракта
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	107- 114	- частично отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; -отсутствует информационное табло; -контур краевых ступеней не выделен контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом;	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительную маркировку, информационное табло ; -контур краевых ступеней выделить контрастным цветом; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; -отсутствует	С	-установить информационные тактильные таблички на кабинетах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы;	Текущий ремонт


					информационная мнемосхема; - отсутствует наземный тактильно- контрастный указатель.		-установить информационную мнемосхему; - обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м;	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	107-114	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).**



Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6




Фотография №7



Фотография №8




Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11




Фотография №12




Фотография №13




Фотография №14



Фотография №15




Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21




Фотография №22




Фотография №23



Фотография №24




Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29




Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32




Фотография №33




Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41




Фотография №42



Фотография №43




Фотография №44




Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47




Фотография №48




Фотография №49



Фотография №50




Фотография №51




Фотография №52




Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55




Фотография №56




Фотография №57




Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60




Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64




Фотография №65




Фотография №66




Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69




Фотография №70



Фотография №71





Фотография №72




Фотография №73




Фотография №74




Фотография №75




Фотография №76



Фотография №77



Фотография №78



Фотография №79




Фотография № 80




Фотография №81




Фотография №82




Фотография №83



Фотография №84




Фотография №85



Фотография №86



Фотография №87




Фотография №88



Фотография №89



Фотография №90



Фотография №91




Фотография №92



Фотография №93




Фотография №94




Фотография №95



Фотография №96




Фотография №97



Фотография №98



Фотография №99




Фотография №100




Фотография №101



Фотография №102




Фотография №103



Фотография №104



Фотография №105



Фотография №106




Фотография №107




Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110



Фотография №111



Фотография №112



Фотография №113




Фотография №114



Утверждаю

людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара из помещений 1 – 10 этажа жилого корпуса № 2, 2 – 10 принала АНО ДООЦ «Далье паруса» по адресу: г. Тюмень, 24-й км. Червишевского тракта.

Генеральный директор
АНО ДООЦ «Алые паруса»
А.Ю. Мясников
2017г.



Условные обозначения					
●	Вы называете цену!				
■	Отсутствуют				
□	Телефон				
□	Кнопка включения средств и системы интеллектуального				

1	СОХРАНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ №1 С МОМЕНТА ПОЖАРА		адрес объекта место возникновения пожара достоверные
2	ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ		организовать по указанию направляющих эвакуацию людей с соблюдением правил эвакуации, эвакуировать обстоятельно и быстро

1		сообщить по телефону 01 с мобильного 112	адрес объекта - что случилось - находится ли пострадавшие - своего фамилию	действия при аварии сохраняйте спокойствие
2		докапировать аварию	предупредить, развивать аварию	использовать средства защиты


	Учебные обозначения
	преподаватель
	Адреса первой медицинской помощи
	Сквозная линия
	Зелёной линией эвакуации
	Направление к эвакуационному



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара из помещений 2 – го этажа жилого корпуса № 2, 2 – го причала АНО ДООЦ «Алые паруса» по адресу:
г. Тюмень, 24-й км. Чернышевского тракта.

Утверждено
Специальный директор
АНО ДООЦ «Алые паруса»
А.Ю. Мещеряков
г. Тюмень 11.11.2017г.



Условные обозначения
Выход из здания
Ограждение
Пешеход
Направление движения пешеходов и транспортных средств
Дорожные знаки

Этот документ является
частью документации
№ 3-24-25-013-005
от 11.11.2017г.

Действия при пожаре СООБЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ
1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101.
2. Сообщить о пожаре руководителю эвакуации.
3. Сообщить о пожаре соседям.

Действия при пожаре СОСРЕДОТОВАНИЕ
1. Собраться в назначенном месте.
2. Проверить наличие всех людей.
3. Проверить наличие всех вещей.

Условные обозначения
Зона пожарной безопасности
Автоматический пожарный извещатель
Основной путь эвакуации
Запасный путь эвакуации
Направление и интенсивность движения
Зона повышенной опасности
Опасный температурный режим

Расшифровка к "Плану эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара из помещений 2-го этажа жилого корпуса №2 2-го причала АНО ДООЦ "Алые паруса"

1. - Лестница
2. - Коридор
3. - Игровая №1
4. - Комната №12
5. - Комната №13
6. - Комната №14
7. - Пожарный выход
8. - Комната №15
9. - Комната №16
10. - Комната №17
11. - Комната №18
12. - Туалет
13. - Комната №19
14. - Комната №20
15. - Комната №21
16. - Комната №22
17. - Пожарный выход
18. - Комната №23
19. - Комната №24
20. - Комната №25
21. - Игровая №2

. Расшифровка к "Плану эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара из помещений 1-го этажа жилого корпуса №2 2-го причала АНО ДООЦ "Алые паруса"

1. - Вход/выход №1
2. - Вход/выход №2
3. - Коридор
4. - Бойлерная
5. - Комната №1
6. - Комната №2
7. - Пожарный выход
8. - Комната №3
9. - Комната №4
10. - Комната №5
11. - Душевая
12. - Лестница
13. - Туалет
14. - Душевая
15. - Комната №7
16. - Комната №8
17. - Комната №9
18. - Пожарный выход
19. - Комната №10
20. - Комната №11
21. - Комната горничных



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-01-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 июня 2017 г.

Сертификат действителен до: 26 июня 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров